

Tilsyn den 9. 11. og 12.2.16. Møder med håndværkere, Kaj og Birger, samt Michael.

Arbejdet stude, mandag 15.2 - planlægning

Byggeplads

- Rum med varmt vand er ryddet til brug for murerne.
- Afdækninger er færdige d.d. – tømrere har forladt byggepladsen.
- Lysekrone er blæst ren og indpakket.
- Kirkeskib er nedtaget.
- Kogeplader mv. er opsat i tårnrum – for limopvarmning.
- Der er opsat stilladser i kirken

Murerarbejde

- Afrensninger pågår.
- Tårnrum er skrabet rene (kalkmaleri fundet)
- Vægge omkring orgel – på pulpitur er afrensning – en stor del puds er fjernet – efter afrensningen.
- Nordsiden er under afrensning.

Konservator og tilsyn – 15.2.16

Konservator Ida Haslund fra Nationalmuseet (se nedenfor under undersøgelser) og tilsyn NHL har hele dagen den 15.2. arbejdet på registrering og undersøgelser af pudslag. Rapporter er undervejs. Pressen – Bornholms Tidende kom på besøg.

Nærmest kommende arbejder

Afrensning af vægge.

Aftaler

NHL skal gennemgå påbegyndt nedhugning af puds – inden murere går videre med afrensning. Aftrækning med lærred og lim indstilles indtil videre.

Projekt

Efter Nationalmuseet besøg / Ida Haslund er der nye overvejelser om pudsen – hvad der kan blive siddende/hvad der kan/skal hugges ned. Rapport fra ID/NatMus. kommer.
Afrensning af stuk er foreløbig annulleret – en ny prøve har vist at dekorationerne trækkes med – det er for risikabelt og for omkostningsfuldt at afrense dem.
NHL skal undersøge muligheder, der er for at overfladebehandle dem.
Der skal udarbejdes nærmere anvisninger på pudsning m.v.

Undersøgelser – historiske spor

Den 9.2.16 dukkede der rester af kalkmalerier op – som beskrevet i tilsynsnotat nr. 4.

Efter anmeldelse til Nationalmuseet, kom konservator Ida Haslund hurtigt frem – den 15. 2. 16 for at registrere og vejlede i behandlingen af vægge. Rapportskrivning pågår – kommer snarest fra Ida Haslund.

Der findes mange spor fra tidligere tider på væggene – især i forbindelse med afrensningen og fjernelse af puds.

Kalkmalerier

Er allerede fundet i tårnrummet, på buen, og der er røde farvestænk på væggene – der tyder på malerier – på sydsiden ved pulpituret. Der skal holdes godt øje med farvespor under afrensning af pudslag. Der kan dukke mere op.

Læs om kalkmalerier her : <http://www.kalkmalerier.dk/>
<http://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/>

Kirken ældre kalkede overflade

Pulpiturvægge og tårnrum viser de oprindelige kalkede overflade – skal registreres og beskrives.

Spor i pudsen efter bænkerække?

På pulpiturvæggen mod syd og vest er der striber, som kunne tyde på en skrå opbygning af bænkerækker – der er under pudsen flere spor, som ikke er tolket præcist.

Puds- mørtel

Der skal samles puds- og mørtelrester ind for bestemmelse af alder og til sammenligninger. Pudset kant /reparation under loft i skibet er uforklarlig – indtil videre.

Gammelt vindue

Det romanske vinduer i sydvest. De er dukket en kant af buen op lidt over det nuværende sydvestre vindues overkant. (ses over pulpituret)

Stuk

Der er manglende detaljer – hist og her - på stukken. Den bornholmske cement har varierende kulør – ved pulpitur/sydvestre vindue er den meget mørk og hård. (meget alunskifer i kalkbrænding))

Lampetter

Rundt omkring på væggene sidder gamle kroge til lampetter – nok med stearinlys. Krogene er slået i en træprop i et boret hul i stenene. De bedste søges bevaret – resten registreres.

I tårnrum ses et aftryk af rust fra en lampet. – findes de bevaret?

Der vil blive udarbejdet rapporter med fotos senere.

NHL 15.2.16

Kontaktliste

Menighedsråd : <http://pederskerkirke.dk/>

Kirkevæрге / Kaj Jørgensen / pedersker16@live.dk / 30302717

Graver / kirketjener / Birger J. Bendtsen / biinga@mail.dk / 51 50 4197

Rådgivere:

Arkitekt MAA Niels Holger Larsen / tilsyn / nielsholgerlarsen@gmail.com / 21463977
www.kulturarvbornholm.dk

Konservator Ida Haslund, Nationalmuseet / ida.haslund@natmus.dk / 41 20 65 77

Håndværkere

Murerarbejde:

Jørn Ole Klausens Murerforretning / Michael Hjorth Nielsen / michael@jokbygd.dk / 40368979
Henning / 23395783

Tømrer, afdækning / Hasle Savværk / Kasper Pihl / haslesavvaerk@hotmail.com / 40416951
Per Finne / 22257409

Malerarbejde / Brian Kofoed, Aakirkeby / briank@malerfirma-briankofod.dk / 40469525

Elektriker / Knud Jensen / Lars Funch Jensen, / lars@knudjensen-el.dk / 41189922
Martin / 20466655
